


# 小型電気解氷機 ハイホットプラス SSS-250Z

故障かな?と思ったとき  
修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

項目	原因	処置
電源プラグをコンセントへ差し、入力スイッチを「入」にしても、本体へ電源が入らない。	①電源の元のブレーカ(ヒューズ)が入っていない。	電源ブレーカ(ヒューズ)をチェックする。
	②電源コードが切れている。	電源コードを交換する。
本体に電源はくる(電源ランプ点灯)が、解氷ができない。	①解氷クリップと水道管との接触不良。	解氷クリップの解氷チップと水道管をがりがりこじってみる。水道管のサビ、塗料などの不純物をとる。
	②解氷タイマーがセットされていない。	下記の能力表を参考にセットする。
	③トランスがオーバーヒートしている。(過熱ランプ点灯)	しばらくすると、自動復帰する。
	④解氷クリップ間に継手がある。	別売のジャンパーコードJC-100を使用する。
解氷作業をすると、入力スイッチが「切」になる。	入力電流が15A以上流れている。	解氷クリップ間を長くする。出力切替スイッチを「LOW」側にする。



解氷能力 参考値	長さ	3m	5m	10m
	1/2" (外径21.7φ)	2~4分	4~7分	7~16分
3/4" (外径27.2φ)	3~6分	6~10分	10~20分	

★解氷できないときに本機が正しく動作していることの確認は下記のようにできます。

1. 2つの解氷クリップの解氷チップどうしをかみ合わせます。
2. 電源を接続し、入力スイッチ「切」のままタイマーを10分程に設定します。出力切替スイッチを「LOW」側にします。
3. 入力スイッチを「入」にし、電気が流れれば正しく動作しています。確認できたら入力スイッチを「切」にします。

**注意** ステンレスのフレキシブルパイプへの使用はできません。

**SUZUKID** **STAR** 電器製造株式会社  
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.

【本社】〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F  
 【茨城営業所】〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1  
 【大阪営業所】〒569-0817 大阪府高槻市桜ヶ丘北町34-8  
 【福岡出張所】〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40 パルクス375 1F  
 【アフターサービス課】〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡工場内)

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>  
 ◆E-mail [post@suzukid.co.jp](mailto:post@suzukid.co.jp)

TEL. 0466-27-2666 FAX. 0466-27-1055  
 TEL. 0299-23-6221 FAX. 0299-23-6885  
 TEL. 072-695-4815 FAX. 072-693-9815  
 TEL. 092-571-2591 FAX. 092-571-2592  
 TEL. 0299-23-6221 FAX. 0299-23-6885